RAJKIYA ENGINEERING COLLEGE, KANNAUJ
UTTAR PRADESH
(A GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGE)

संख्याः 76 /नि0का0/आर0ई0सी0/कन्नौज/2018-19 दिनांकः 18 मई, 2018

सेवा में,

डा0 आर0के0 सिंह,

उप कुलसचिव

डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय,

लखनऊ।

विषयः **आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त संदभ्र संख्या 40016018002623 की आख्या के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांकः डा.एपीजे.अ.क.प्रा.वि./आई0जी0आर0एस0/2018/9863 दिनांक 29 अप्रैल, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अपेक्षित आख्या संलग्न कर प्रेषित है। कृपया संलग्न आख्या को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर आपलोड करा कर प्रकरण निस्तारित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्नक- यथोक्त

(डा0 अरूण कुमार सिंह)
कार्यवाहक निदेशक

उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०

(राज्य सरकार का उपक्रम)

प्रधान कार्यालय :
विश्वेश्वरैया भवन,
विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ-226010
दूरभाष : पी.बी. एक्स 2720671, 2720665, 2720670
फैक्स : 2720846

इकाई कार्यालय :
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय
इकाई-4, कानपुर
Email : uprnnunit4kanpur@gmail.com

(CIN) U85320 UP 1975SGC004116

पत्रांक 202 /रा०स०/570 इकाई-4, कानपुर / रानिनि /2018 दिनांक : 22/3/2018

सेवा में,

डिप्टी डीन एकेडमिक्स,
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज,
कन्नौज।

विषय :भारत सरकार के पी0जी0 / मुख्यमंत्री / आनलाइन जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज को प्राप्त शिकायत के संम्बन्ध में।

सन्दभः आपका पत्रांक संख्या–07 / डीन का0 / आर0ई0सी0 / कन्नौज / 2017–18 दिनांक 16.03.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर इंगित शिकायत राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, कन्नौज के छात्र द्वारा भोजनालय की बीम में क्रेक के विषय में की गयी है, जोकि असत्य एवं तथ्यहीन है। सभी भवन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर में बने हुये है, अधिकाशतः स्थानों पर दीवार जो ईटो की चिनाई से बनी है, के जोड़ के स्थान पर लाइन ग्रूव(Line Groove) न होने के कारण मामूली हेयर क्रेक आना निर्माण की स्वाभाविक प्रक्रिया है, चूँकि सभी जगह (आर0सी0सी0 एवं ब्रिक वर्क के जोड़ पर) पर दोनो निर्माण सामग्री के प्रत्यास्थता गुणांक (Coefficient of Elasticity) में अन्तर होने के कारण क्रेक आता ही है, को लाइन ग्रूव होने पर परिलक्षित नही होती है, किन्तु कतिपय स्थानों / जोड़ों पर जहाँ लाइन ग्रूव नही बनायी जा सकी है वहाँ यह क्रेक परिलक्षित हो जाते है, जिसको प्लास्टर सरफेस में लाइन ग्रूव बनाकर दूर कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त शिकायत भारत सरकार के पी0जी0 / मुख्यमंत्री / आनलाइन जनसुनवाई पोर्टल पर अपलोड कराते हुये निरस्त कराने की कृपा करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

22/3

(आर0एम0 अग्निहोत्री)
अपर परियोजना प्रबन्धक

ISO 9001 : 2008 & ISO 14001 : 2004 CERTIFIED

जनसुनवाई

समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली, उत्तर प्रदेश

सन्दर्भ संख्या **40016018002623**
पुरानी सन्दर्भ संख्या:-
लाभार्थी का विवरण

नाम		पिता/पति का नाम	
मोबइल नंबर(१)		मोबइल नंबर(२)	
आधार कार्ड न.		ई-मेल	
राज्य		जनपद	
तहसील		ब्लॉक	
ग्राम		थाना	
पता			

आवेदन पत्र का ब्यौरा

आवेदन पत्र का संक्षिप्त ब्यौरा	In Rajkiya enginering college kannauj, mess building cracked. Beams were cracked. 280 students life was in danger.		
संदर्भ दिनांक	02/02/2018	पूर्व सन्दर्भ(यदि कोई है तो))	
विभाग	डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	शिकायत श्रेणी	घटिया निर्माण कार्य/गुणवता में कमी / विलम्ब

लाभार्थी का विवरण/शिकायत क्षेत्र का

लाभार्थी द्वारा दिया गया फीडबैक

शिकायतकर्ता से संतुष्टि परिक्षण के लिए संपर्क किया गया,शिकायतकर्ता द्वारा बताया है की उसका नाम गोपनीय रखा जाये कोई कारवाही सही नहीं हुई है	08/04/2018	सन्दर्भ पुनर्जीवित

अग्रसारित विवरण-

नियत दिनांक

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	प्राप्त/आपत्ति दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	02 - Feb - 2018	04 - Mar - 2018	रजिस्ट्रार -डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	–	C-श्रेणीकरण
2	आख्या	मुख्यमंत्री कार्यालय	24 - Apr - 2018	09 - May - 2018	रजिस्ट्रार -डॉ. ए पी जे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ	कृपया प्रकरण का गंभीरता से पुनः परीक्षण कर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए 15 दिवस में आख्या उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है	कार्यालय स्तर पर लंबित

नोट- अंoतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है

डा0 ए.पी.जे. अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय

सेक्टर–11, जानकीपुरम् विस्तार योजना, सीतापुर रोड,लखनऊ–226031

पत्रांकः डा.एपीजे अ.क.प्रा.वि. / आई0जी0आर0एस0 / 2018 / 9863 दिनांकः 29 अप्रैल, 2018

सेवा में

निदेशक,
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज,
कन्नौज।

314/REC-K
04-05-18

विषय : आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त संदर्भ संख्या **40016018002623** की आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री के आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर प्राप्त ऑन लाइन संदर्भ संख्या 40016018002623 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उक्त संदर्भ में शिकायत की गयी है कि "In Rajkiya Engineering College, Kannauj, Mess Building Cracked. Beams were cracked. 280 Students Life was in Danger" ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में अपनी स्पष्ट आख्या विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि ताकि प्राप्त आख्या को पोर्टल पर आपलोड करते हुए प्रकरण निस्तारित कराये जा सके।

भवदीय

28.4.18

(डा0 आर0के0 सिंह)
उप कुलसचिव

AR
Put up on file